

Дата размещения сведений в ФГИС ЕРКНМ
«11» октября 2021 г.
учётный № ПМ 56210061000201206572



Главное управление МЧС России по Оренбургской области

(наименование территориального органа МЧС России)

г. Оренбург, ул. Гая, д. 21 Тел. 77-62-35; факс 78-11-88 (код 3532) E-mail: gu@56.mchs.gov.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

(наименование органа государственного надзора)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Орску и г. Новотроицку

(наименование органа государственного надзора)

г. Орск, пл. Гагарина, д. 7 Тел. 22-00-35; факс 22-00-35 (код 3537) E-mail: ondorsk@56.mchs.gov.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований

от «11» октября 2021 г. № 118

1. Директора МАУДО «ЦРТДЮ «Созвездие» г. Орска Наследовой Светлане Юрьевне
(ИНН 5616002283)

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации (в родительном падеже), их идентификационные номера налогоплательщика)

2. При осуществлении федерального государственного пожарного надзора

(указывается наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

поступили сведения о следующих действиях (бездействии):

1) о признаках нарушения требований пожарной безопасности на объекте защиты, расположенном по адресу: г. Орск, ул. Перегонная, д. 20 «А», МАУДО «ЦРТДЮ «Созвездие» г. Орска, директором которого является Наследова Светлана Юрьевна

2) в период с 14 час. 00 мин. по 16 час. 00 мин. 23.09.2021, старшим инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Орску и городу Новотроицку Багаутдиновым Р.И. проведена проверка поступившей информации по факту «ложного» срабатывания системы пожарной сигнализации и последующей передачи сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.

14.09.2021 в 23 час. 22 мин. на пульт ЦДПС СБП 5 ПСС ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Оренбургской области поступил сигнал с ПАК «Стрелец Мониторинг» о срабатывании АУПС в здании МАУДО «ЦРТДЮ «Созвездие» г. Орска клуба «Орлёнок» по адресу: г. Орск, ул. Перегонная, д. 20 «А».

В ходе проведения предварительной проверки были проведены мероприятия по выявлению причины ложного срабатывания, а именно:

- проверка системы противопожарной защиты на наличие оборудования, производящего анализ физических характеристик факторов пожара и (или) динамики их изменения и выдающего информацию о своем техническом состоянии (например, запыленности), а также на применение оборудования и режимов его работы, исключивших воздействие на извещатели или шлейфы кратковременных факторов, не связанных с пожаром;

- проверка дублирования сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации;

- проверка ППКОП на предмет выдачи информации о неисправности установки пожарной

сигнализации.

В результате проведения предварительной проверки системы противопожарной защиты выявлено нарушение требований пожарной безопасности, а именно:

- формирование сигнала управления системой оповещения осуществляется при срабатывании одного пожарного извещателя, при этом не применяется оборудование, реализующее функции, повышающие достоверности обнаружения пожара (например, перезапрос состояния пожарных извещателей).

В ходе проведения проверки сообщения по факту ложного срабатывания АУПС было установлено, что сработал шлейф № 1, отвечающий за помещение спортивной комнаты. Также установлено, что причиной ложного срабатывания явилось отсутствие оборудования, реализующего функции, повышающие достоверность обнаружения пожара.

Любое срабатывание автоматической установки пожарной сигнализации в отсутствие опасных факторов пожара характеризует систему как не состоятельную для выполнения стоящих перед ней задач.

(приводится описание, включая адрес (место) (при наличии), действия (бездействия), организации, ее должностных лиц и (или) работников, индивидуального предпринимателя и (или) его работников, которые могут привести/приводят к нарушениям обязательных требований)

3. Указанные действия (бездействия) могут привести/приводят к нарушениям следующих обязательных требований:

1) нарушение требований пункта 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479, а именно: руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Работы осуществляются с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты. При монтаже, ремонте, техническом обслуживании и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения должны соблюдаться проектные решения и (или) специальные технические условия, а также регламент технического обслуживания указанных систем, утверждаемый руководителем организации. Регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты составляется в том числе с учетом требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем. На объекте защиты хранятся техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем. При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке. Информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. К выполнению работ по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения привлекаются организации или индивидуальные предприниматели, имеющие специальное разрешение, если его наличие предусмотрено законодательством Российской Федерации.

2) нарушение требований статьи 54 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ: системы обнаружения пожара (установки и системы пожарной сигнализации), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре должны обеспечивать своевременное обнаружение пожара за время, необходимое для включения систем оповещения с пожаром в целях организации безопасной (с учетом допустимого пожарного риска) эвакуации людей в условиях конкретного объекта. Системы пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре должны быть установлены на объектах, где воздействие опасных факторов пожара может привести к травматизму и (или) гибели людей. Перечень объектов, подлежащих оснащению указанными системами, устанавливается нормативными документами по пожарной безопасности.

3) нарушение требований пункта 6.4.3 СП 484.13-1500.2020 «Системы противопожарной

защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования», а именно алгоритм В должен выполняться при срабатывании автоматического ИП и дальнейшем повторном срабатывании этого же ИП или другого автоматического ИП той же ЗКПС за время не более 60 с. при этом повторное срабатывание должно осуществляться после процедуры автоматического перезапроса. В качестве ИП для данного алгоритма могут применяться автоматические ИП любого типа при условии информационной и электрической совместимости для корректного выполнения процедуры перезапроса.

Согласно электронного сервиса «Предоставление сведений из ЕИРЮЛ/ЕГРИП» с официального интернет-сайта Федеральной налоговой службы РФ (nalog.ru) установлено, что директором МАУДО «ЦРТДО «Объединение» г. Орск является Наследова Светлана Юрьевна.

В силу ст. 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» установлены права и обязанности руководителей организаций в области пожарной безопасности. В соответствии с указанной статьей руководители организаций обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной безопасности.

(приводится описание действий (бездействий) должностных лиц (или) работников, индивидуальных предпринимателя и (или) его работников, которые могут повлечь за собой нарушение обязательных требований)

4. В соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»

**ОБЪЯВЛЯЮ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
о недопустимости нарушения обязательных требований
и предлагаю:**

- 1) В срок до 13 декабря 2021 г. принять соответствующие меры по обеспечению соблюдения обязательных требований пожарной безопасности на указанном объекте здания и исключению «ложных» срабатываний системы пожарной сигнализации.
- 2) О принятых мерах предписано направить уведомление в отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Орску в г. Новотроицку УФД в ЦР Главного управления МЧС России по Оренбургской области по адресу: 467401, Оренбургская область г. Орск, пл. Гагарина, д. 7 (ondorsk@56.mchs.gov.ru).

(указываются меры, которые необходимо принять для обеспечения соблюдения обязательных требований, а также при необходимости сроки их принятия (не может быть указано требование о предоставлении информации и документов))

5. Вы вправе подать возражение на данное предостережение в порядке, установленном ст. 57, 58 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2012 года № 181.

(указывается ссылка на положение о виде контроля, которое у заявителя предусмотрено, а также рассматриваются возражения в отношении предостережения)

Заместитель начальника отдела Гаврилов А.А.
(должность, фамилия, инициал, руководителем, заместителем руководителем органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, иного должностного лица, принявшего решение о нарушении обязательных требований проверки)



Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований направлено в электронном виде на адреса электронной почты edf-on@56.mchs.gov.ru

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 710858474967985478426001373498448859431888587471

Владелец Наследова Светлана Юрьевна

Действителен с 05.10.2022 по 05.10.2023